



Bilan Décembre 2011- Ligne 3
Poussières, HCl, HF, COT
valeurs validées au sens de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002
limites = celles de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2005




Bilan Décembre 2011- Ligne 3 SO₂, CO, NO_x

valeurs validées au sens de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002
limites = celles de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2005



Bilan Décembre 2011 - Ligne 3
Durées d'indisponibilité au sens de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002
(dépassements moyennes journalières, semi-horaires...)



Causes :

Le 1er: dépassements durant 30 mn de la moyenne semi-horaire de CO (mise en défaut de l'analyseur unrant intervention de maintenance : aurait du être compté en indisponibilité et non en dépassement)

Le 9 : dépassement durant 30 mn de la moyenne semi-horaire de HCl (mise ne défaut d'une carte électronique)

Le 13 : dépassement durant 30 mn de la moyenne semi-horaire de HCl (perte d'alimentation électrique suite tempête)